



AGRO CONTACT RAPPORT DE SERVICE

Fin d'approvisionnement
25 0305 – Board Little Star

2019-06-05

VUE D'ENSEMBLE

Dans un souci de transparence, Agro Contact tiens à signaler tout changement dans la disponibilité des pièces de remplacement de nos machines. Beaucoup d'efforts sont déployés pour assurer la disponibilité des pièces de remplacement Agro Contact.

Machines touchées

- MV1000 (2001 à 2014) – Ordinateur contenant le board Little Star (Ordinateur ayant 2 po d'épaisseur)
- MV500 – Ordinateur contenant le board Little Star (Ordinateur ayant 2 po d'épaisseur)
- STAR - Ordinateur contenant le board Little Star (Ordinateur ayant 2 po d'épaisseur)
- SV800 - Ordinateur contenant le board Little Star (Ordinateur ayant 2 po d'épaisseur)
- MC Feeder – contenant la technologie MV1000 avec l'ordinateur contenant le board Little Star

Pièces touchées

- 26 2010 – Ordinateur MV500 Ass.
- 26 3010 – Ordinateur MV1000 Ass.
- 26 4010 – Ordinateur STAR Ass.
- 25 0305 – Board Little Star

Description

- Le board « Little Star » qui assure le contrôle des ordinateurs des soigneurs MV1000, MV500 et STAR est désormais discontinué et il n'existe pas d'équivalent pour remplacer la pièce
- La pièce faisant partie intégrante des ordinateurs de ces soigneurs il n'est plus possible de produire ces derniers. Il est cependant possible de réparer ces ordinateurs si le bord n'est pas défectueux.
- Nous suggérons d'envisager le remplacement de l'ordinateur de MV1000 par l'ensemble de rétrocompatibilité pour MV1000 V19 (76 1051)

Mise en vigueur

Agro contact pourra tout de même faire le remplacement de board et la fabrication d'ordinateur neuf tant que nous aurons cette pièce en inventaire. Agro Contact a effectué le réapprovisionnement de son inventaire de board. Mais le fabricant nous a indiqué l'arrêt de production de cette pièce pour un futur réapprovisionnement.